












Ident-Nummern-Konstante
3740

Unterbauabdeckung:
19 4912/25
Zwischenblech
10 9053/05
Wärmeableitleiste






Ident-Nummern-Konstante
3740 .. .

- 1) 13 1070/52 D, Exp.
13 1044/52 GB
Austausch-Getriebemotor
13 1070/45 D, Exp.

Austausch-Getriebemotor
nur gegen Rückgabe eines
kpl. defekten Motors
Replacement reduction
motor, only against com-
plete defective unit
Moteur-réducteur de rem-
placement, uniquement
en échange contre l'appareil
défectueux

Achtung!
Steckachsenbausatz 07 5319
wird teilweise zusätzlich be-
nötigt
Caution!
Plug-in shaft kit 07 5319
partly required as additional
component
Attention!
Partiellement, besoin de com-
mander le jeu d'arbre enfiché
07 5319

- 2) 07 3594/24 (220 V)
07 3981/24 (240 V)
Bei 2 Heizkörpern
a 1500 W
08 1601/24 (220 V)
08 2898/24 (240 V)
Bei 3 Heizkörpern
a 1000 W
02 5376/07
Set für Umbau
von 2 auf 3 Heizkörper



50 7551/00
D, Exp., GB 1
51 0855/00
GB 2
Aufstellanweisung
51 0752/00
D, Exp., GB 1
51 0856/00
GB 2
Gebr.-Anweisung
51 0474/00
D, Exp., GB 1
51 0857/00
GB 2
Programmtabelle