




Gebrauchsanweisung

51 5148
(D,NL,F,E,GB)
51 5290
(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung

51 5122
(D,NL,F,E,GB)
51 5292
(D,I,F,S,DK)

Zubehör:

Abluftschlauch
WX9757


Unterbauszubehör
WX 9752
WZ 10140


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ 20060
WX 9718
WZ 20140

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

1) 27 7905
kompl.







Siliconfett
16 0413

1) 04 6400